

檜葉町駐在現地確認概要(平成29年9月25日～9月29日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
9月25日	伐採木一時保管エリアMの 状況確認	伐採木一時保管エリアM	○伐採木を保管している一時保管エリアMの防火対策の状況について、現場確認した。 エリア中央付近に高さ確認用のポールが設置されており、積み上げ高さが5m未滿になるよう管理されていた。また、根の部分の保管場所には、約5m間隔に温度計を設置し、内部温度を測定していた。その他、砕石を敷設して火災発生時の延焼を防止する構造としていたり、防火用水槽及び消火器を設置したりして、防火対策を実施していることを確認した。	11時22分現在
9月26日	固体廃棄物貯蔵庫棟第9 棟の設置工事の状況確認	固体廃棄物貯蔵庫第9棟	○貯蔵庫棟及び付帯設備棟からなる固体廃棄物貯蔵庫第9棟について、設置工事の進捗状況を現場確認した。 貯蔵庫棟については、地下1、2階フロアにおいて廃棄物保管レーンや換気ダクト、照明等が設置されており、工事がほぼ完了していることを確認した。また、通路天井部に熱感知器及び煙感知器が設置されており、防火対策が実施されていることも確認した。地上1、2階フロアにおいては、廃棄物保管レーンは完成しているものの、換気ダクトや照明等は設置中であった。 付帯設備棟については、送風機等の設備の設置中であった。 トラブルが発生することなく、作業が進められていることを確認した。	10時11分現在
9月27日	フランジ型タンク解体片一 時保管エリアAAの状況確認	フランジ型タンク解体片一 時保管エリアAA	○フランジ型タンクの解体片を保管する予定である一時保管エリアAAの現況について、現場確認した。 当該エリアはすでに地面にコンクリートが打設されるなど供用開始に向けた作業が進んでいた。	11時45分現在
9月28日	ガレキ・伐採木一時保管エ リアVの状況確認	ガレキ・伐採木一時保管エ リアV	○ガレキ及び伐採木を保管している一時保管エリアVの防火対策等につい て、現場確認した。 ガレキは、金属製の容器に収納されており、段積みで保管されていることを確認した。 伐採木の保管場所では、温度計を設置し、内部温度を測定していたり、防火用水槽及び消火器を設置したりして、防火対策を実施していることを確認した。	11時15分現在
	汚染土仮設集積場所の是 正状況の確認	ガレキ一時保管エリアN	○適切な手続きを経ないで汚染土を仮置きした事案に係る是正措置の状況を現場確認した。 仮置きされていた汚染土は、土のう袋に入れられ、ブルーシートで覆われていた。現場には、汚染土の仮設集積場所である旨の掲示板が新たに設置されており、汚染土の仮置きに係る東京電力の社内手続きが行われ、是正措置が終了したことを確認した。	
9月29日	新設サブドレンピットの設置 状況の確認	新設サブドレンピット (No.201,No.202,No.203,No. 208,No.209,No.212)	○1～4号機建屋周辺に設置している新設サブドレンピット6箇所において、水位計の設定に誤りがあり、測定していた水位よりも実水位が低かったことが判明した事案を受け、当該サブドレンピットの設置状況を確認した。 現場確認したところ、当該サブドレンピット及びその周辺において特に変わった様子は確認されなかった。	11時28分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。