

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

平成30年10月12日（金）

### 2 確認箇所

- ・がれき類一時保管エリアC
- ・1/2号機排気筒周辺

### 3 確認項目

- (1) がれき類一時保管エリアCの雨水対策状況
- (2) 1/2号機排気筒周辺の地盤改良工事の状況

### 4 確認結果の概要

- (1) がれき類一時保管エリアCの雨水対策状況について

がれき類一時保管エリアCで実施されているシート養生等の雨水対策の進捗状況について確認した。

- ・前回（平成30年8月8日）、北東側エリアのシート養生が完了していることを確認したが、今回南東側エリアについてもシート養生が完了していることを確認した。（写真1-2、3-2）
- ・北西側エリアではがれき類の上に覆土し、保管高さを均一化する作業が実施されていた。（写真2）
- ・エリアC東側の土側溝は、前回確認時、周囲が草で繁茂していた（写真3-1）。今回、新たにU字溝及びコンクリート製の排水柵が設置されていた（写真3-2）。また、柵中の水には濁りは確認されなかった。（写真3-3）



（写真1-1）平成30年8月8日

（写真1-2）平成30年10月12日



(写真2)



(写真3-1) 平成30年8月8日



(写真3-2) 平成30年10月12日




(写真3-3)

(2) 1/2号機排気筒周辺の地盤改良工事の状況について

前回(平成30年10月10日)、東京電力から聞き取りを行った1/2号機排気筒周辺の地盤改良工事について現場の状況を確認した。

- ・1/2号機排気筒北側の地盤改良箇所については、薬液注入するための設備等は設置されておらず、まだ準備工事の段階であった。(写真4)
- ・1/2号機排気筒南側の地盤改良箇所については、薬液注入するための注入機が衝立遮へい設備の中に設置されていた(写真5)。また、地盤改良箇所付近には薬液が入ったタンクが設置されていた(写真6)。



(写真4)  
赤枠内が北側の地盤改良箇所



(写真5)



(写真6)

- 5 プラント関連パラメータ確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。