

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和2年10月14日（水）

2 確認箇所

- ・ 2号機原子炉建屋南側ヤード
- ・ 6号機北西側（詰込み済みコンテナ仮保管エリア）

3 確認項目


2号機燃料取出し用構台設置に向けた準備工事の進捗状況

4 確認結果の概要

前回（9月11日）に引き続き、2号機原子炉建屋南側ヤードで行われている2号機燃料取出し用構台設置に向けた準備工事の進捗状況を確認した。

（図1）

- ・ 現地確認時には2号機原子炉建屋南側ヤードでは作業は行われていなかったが、前回確認時と同様に地盤改良工事の支障となるコンクリート基礎の撤去等が進められていた。（写真1）
- ・ 3号機タービン建屋側の通路際には、ガレキ等を詰込みするコンテナが置かれており、一部には砕石等が詰め込まれていた。（写真2）
- ・ 詰込み済みコンテナ仮保管エリアでは、地盤の整備作業（砕石敷き均し、敷鉄板設置）が行われており、まだコンテナは搬入されていなかった。（写真3）



（図1） 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)
2号機原子炉建屋南側ヤードの状況
(南側から撮影)



(写真2)
ガレキ等詰込み用コンテナの状況
(西側から撮影)



(写真3)
詰込み済みコンテナ仮保管ヤード
(6号機北西側)の状況
(南側から撮影)

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。