福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和2年10月2日(金)

2 確認箇所

千島海溝津波対策防潮堤設置工事現場

3 確認項目

千島海溝津波対策防潮堤設置工事の状況


4 確認結果の概要

東京電力では、将来発生が予想され切迫性が高いとされている千島海溝地 震に伴う津波に対して、自主的な安全対策として1号機から4号機のタービ ン建屋東側に全長約600mの防潮堤の設置工事を行っている。(前回確認

日:令和2年9月10日)

今回は防潮堤のL型擁壁の据付作業が令和2年9月25日に完了したことから、完了状況及び周辺の状況を確認した。

- ・千島海溝津波対策防潮堤の設置箇所は図1のとおりであり、L型擁壁の据 え付けは完了していた。(写真1)
- ・防潮堤の接続部は、南北それぞれ、T.P.8.5m盤から T.P.2.5m盤にアクセスするルートを嵩上げし、同じ高さになっていた。 (写真2)
- ・防潮堤西側に流入した海水を排水するためのフラップゲートの設置はすべて完了していた。(写真3)
- ・なお、前回確認した側溝の敷設工事やフラップゲート前の地盤整備工事は継続中であった。(写真4)



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)

1 号機タービン建屋東側付近 防潮堤北端部手前 (北西側から撮影)



(写真2)

4号機タービン建屋東側付近 防潮堤南端 (南側から撮影)



フラップゲート

(写真3-1) 4号機タービン建屋東側付近 (フラップゲート 陸側)

(写真3-2) 4号機タービン建屋東側付近 (フラップゲート 海側)



(写真4)

1号機タービン建屋東側付近 (北側から撮影)

5 プラント関連パラメータ等確認 本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。