

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和2年11月12日（木）

2 確認箇所

- ・サブドレン除鉄装置設置工事箇所（共用プール建屋北側）
- ・中継タンクNo. 4（共用プール建屋東側）


3 確認項目

サブドレン除鉄装置の設置状況

4 確認結果の概要

共用プール建屋北側等で行われているサブドレン除鉄装置設置工事の進捗状況を確認した。（図1）（前回確認：[令和2年9月30日](#)）

- ・シート養生されたサブドレン除鉄装置では、機器類の配線工事が実施されていた。（写真1）
- ・前回敷設途中であった中継タンク No. 4 からサブドレン除鉄装置間の移送配管の敷設工事が進捗していた。（写真2）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
配線工事の状況①



(写真1-2)
配線工事の状況②



(写真2-1)
前回(9月30日)撮影
サブドレン除鉄装置側の移送配管の
敷設状況



(写真2-2)
今回撮影
同左



(写真 2 - 3)
前回 (9月30日) 撮影
中継タンクNo. 4側の移送配管の敷設
状況



(写真 2 - 4)
今回撮影
同左

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。