

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和2年11月18日（水）

2 確認箇所

Eタンクエリア


3 確認項目

Eタンクエリアのフランジ型タンク解体工事の進捗状況


4 確認結果の概要

前回（6月17日）に引き続き、Eタンクエリアのフランジ型タンク解体工事の進捗状況を確認した。（図1）


- ・フランジ型タンク全49基中、26基のタンクの解体が完了しており（前回確認時：17基完了）、現地確認時には、27基目のタンクの解体作業を行っていた。（図2、写真1）
- ・前回確認時と比較するとエリア南東側のタンクの解体が進んでおり、解体跡は駐車スペースやコンテナ等の保管スペースとして使用されていた。（図2、写真2）
- ・Eタンクエリアにおいて新技術として導入されたタンク内面をレーザーにより除染する作業は行われておらず、関連装置等がエリア北西側のタンク撤去跡に保管されていた。（写真3）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(図2) Eタンクエリア配置図



(写真1)
タンク解体作業の状況
(北東側から撮影)



(写真2)
エリア南東側の状況
(北東側から撮影)



(写真3)
レーザー除染関連装置等の保管状況
(東側から撮影)

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。