

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和元年7月30日（火）
- 2 確認箇所
G6タンクエリア付近
- 3 確認項目
G6タンクエリア付近における状況確認
- 4 確認結果の概要
G6タンクエリア付近における現況を確認した。
 - ・前回確認時(平成30年11月9日)、G6タンクエリアにおいては、地盤改良工事が実施されていたが、本日は同エリアにタンクが据え付けられていた。(写真1)
 - ・タンクリプレースに支障があることから、第二モバイル型ストロンチウム除去装置が移設予定であり、前回確認時(平成30年11月9日)は移設されていなかったが、本日は所定の場所に移設されていた。(写真2)(移設先の写真はなし)



(写真1-1)
前回撮影。北側から撮影。
写真中央奥がG7タンクエリア。



(写真1-2)
今回撮影。北側から撮影。



(写真1-3)

前回撮影。南側から撮影。写真左がJ1タンクエリア。



(写真1-4)

今回撮影。南側から撮影。写真中央がG6タンクエリア。写真左がG7タンクエリア。



(写真2-1)

前回撮影。赤丸が第二モバイル型ストロンチウム除去装置。北側から撮影。



(写真2-2)

今回撮影。第二モバイル型ストロンチウム除去装置が撤去されていた。写真右はG6タンクエリア。北側から撮影。

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。