

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和7年5月13日（火）

2 確認箇所

第二土捨て場使用禁止車両保管場所（図1）


3 確認項目

使用禁止車両の保管状況

4 確認結果の概要

第二土捨て場使用禁止車両保管場所における、車両保管の状況を確認した。（前回確認：令和5年11月28日）

- ・使用禁止車両が整然と並べられ、保管されていた。（写真1）
- ・保管されている使用禁止車両には、使用禁止を示す標示と燃料等の回収状況を示す一覧表が掲示されていた。（写真2）
- ・第二土捨て場の付近では、車両の移動作業が行われていた。（写真3）
- ・第二土捨て場の道路側及び使用禁止車両の付近には、消火器が設置されていた。（写真4）
- ・確認した範囲では、燃料等の滴下や油吸着凝固剤の飛散等は確認されなかった。



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真 1)
使用禁止車両の保管状況



(写真 2—1)
使用禁止を示す標示



(写真 2—2)
燃料等の回収状況を確認する一覧表



(写真 3)
車両の移動作業の状況



(写真 4—1)
道路側の消火器設置の状況



(写真 4—2)
使用禁止車両付近の消火器設置の状況

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。