




# 【効果】令和4年8月の豪雨災害による被害なし

稲荷峠観測所 降雨量 平成7年 8月1~4日 354mm



\_ 寺内観測所※ 降雨量 令和4年 8月3~4日 268mm

砂防えん堤整備により、 下流への土砂流出は なく、被害ゼロ!

被害なし ※稲荷峠観測所が平成21年で廃止となったため、 近隣の寺内観測所を採用

# 安全安心

# 土砂災害から命や財産を守り、 地域の安全・安心を確保! (後沢川砂防えん堤(二本松市))



## 【before】被災直後(平成25年8月集中豪雨)





# 【after】整備状況(平成29年9月)





## 【効果】令和元年東日本台風による被害なし

1戸

国道459冠水埋塞

西谷観測所(県)降雨量 (平成25月8月5~6日) 83mm 二本松観測所(県)降雨量\*\* (令和元年10月12~13日) 212mm

※当時、西谷観測所が欠測となった ため、近隣の二本松観測所の降雨 量とした 平成25年の被災時と比べ、降雨量は倍以上だったが、砂防えん堤の整備により下流への土砂流出はなく、被害ゼロ!






### 【before】被災直後(平成27年9月集中豪雨)





# 【効果】令和元年東日本台風による被害なし

舟生観測所(県)降雨量 (平成27月9月6~11日) 320mm



# 【after】整備状況(平成29年8月)





舟生観測所(県)降雨量 (令和元年10月12~13日) 300mm 平成27年と比べ同規模の 降雨量だったにもかかわらず、法面対策工を実施した結果、土砂災害の発生なし!

# 安全 安心

# 土砂災害から命や財産を守り、 地域の安全・安心を確保!

(地すべり対策施設 下川前地区(北塩原村))




## 【before】被災直後(平成3年8月)





### 【効果】被災時と同規模の雨が降っても被害なし!

喜多方観測所降雨量 (平成10月8月12日) 1 4 9 mm 伸縮計移動量 3mm



喜多方観測所降雨量 (令和4年8月3~4日) 278mm

伸縮計移動量 1mm以下

被害なし

# 



平成10年と比べ2倍程度の 雨が降ったにもかかわらず、 地すべり対策の実施により 被害ゼロ!

※工事が完了した平成28年度 以降は伸縮計移動量 無し

# 安全 安心

# 土砂災害から命や財産を守り、 地域の安全・安心を確保! (湯上沢砂防えん堤(喜多方市))



# 【before】被災直後(平成10年8月豪雨)

湯上沢山腹荒廃、 土砂·流木堆積状況



# 【効果】令和4年8月豪雨による被害なし!

喜多方観測所降雨量 (平成25月7月22日) 141mm




湯上沢砂防えん場



喜多方観測所降雨量 (令和4年8月3~4日) 278mm

平成25年と比べ降雨量は2倍程度であるが、砂防えん堤整備により、下流への土砂流出はなく、被害ゼロ!



# 土砂災害から命や財産を守り、 地域の安全・安心を確保!

(二軒在家沢砂防えん堤(只見町))



# 【before】被災直後(平成23年7月新潟·福島豪雨)

# 【after】整備状況(平成31年3月)



被災状況



【効果】平成29年7月の豪雨による被害なし!

只見観測所降雨量 (平成29年7月16~18日) 総雨量328mm



只見観測所降雨量 (平成23月7月27日~ 平成23年7月30日) 総雨量711mm

平成23年と比べ降雨量は 半分程度であるが、若干の 土砂流出は確認されたもの の、砂防えん堤整備により、 下流への土砂の流出はなく、 被害ゼロ!

