

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和元年7月4日（木）

### 2 確認箇所

蒸発濃縮器1ハウス

### 3 確認項目

蒸発濃縮器1ハウス内における薬品漏えいに対する対応状況等

### 4 確認結果の概要

令和元年5月19日に蒸発濃縮器1ハウス内において、薬品の漏えいが確認された。東京電力が分析した結果、漏えいした薬品には放射性物質は含まれていなかったが、薬品の漏えいが発生した現場を確認するとともに、本事故への東京電力の対応状況及び蒸発濃縮器1ハウス内の現状を確認した

- ・蒸発濃縮器は現在使用されておらず設備内の水は抜かれていた。
- ・薬品が漏えいしたドラム缶付近はテープで区画されていた。（写真1）
- ・ハウス内での漏えいを検出できるように、漏えい検出器が設置されていた。（写真2）
- ・外部への漏えいを防止するために、ハウス内全体に堰が設置されていた。（写真3）



（写真1－1）



(写真 1 - 2)  
写真 1 - 1 の赤丸印部分拡大



(写真 2)



(写真 3)

- 5 プラント関連パラメータ確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。