

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和元年 7月5日（金）
- 2 確認箇所
H4北タンクエリア
- 3 確認項目
H4北タンクエリア溶接型タンク設置工事完了後の状況

4 確認結果の概要

H4北タンクエリアでは溶接型タンクの設置工事が行われていたが、4月中旬に原子力規制庁による最終検査が終了していることから、堰の設置状況や配管接続状況等を確認した。

- ・ 前回確認時に据え付けられた状態であったタンク3基が、今回確認時は塗装、配管接続等も含めて完了しており、当該エリアの全てのタンク35基の設置が完了していた。（前回確認：[平成31年1月7日](#)）（図1、写真1）
- ・ エリア全周に渡り、コンクリート製の内堰・外堰が完成していた。なお、外堰については、H4南タンクエリアと共用になっていた。（写真2）
- ・ 既設多核種除去設備及び増設多核種除去設備からの処理済水移送配管が計画どおりに接続されていることを確認した。（写真3）




図1 H4北タンクエリア概略図



(写真1-1)

H4北タンクエリア南東側から
撮影



(写真1-2)

H4北タンクエリア南西側から
撮影



(写真2)



(写真3)

代表的な箇所を撮影
(H4N-C1タンク)

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。