

国道352号 南会津町八総地内落石に係る


南会津地方対策本部会議 【第 1 回】

資 料


令和7年 7 月16 日

福島県南会津建設事務所

通行止 位置図



数間沢第1スノーシェッド付近の航空写真



数間沢第1スノーシェッド R7年7月被災状況

撮影日：令和7年7月15日



法面からの落石よりスノーシェッド上部が被災

撮影日：令和7年7月15日

至 檜枝岐村



落石について、大きいもので約2.0m程度

数間沢第1スノーシェッド R7年7月被災状況






スノーシェッド内は1車線の下り専用通行区間



スノーシェッド上部には穴があいている状態

南会津町八総地内 落石対策工 平面図・標準横断図



舘岩（福島県）2025年7月（日ごとの値）降水量

日	降水量		
	合計 (mm)	最大1時間 (mm)	最大10分間 (mm)
<u>1</u>	0.0	0.0	0.0
<u>2</u>	10.0	10.0	10.0
<u>3</u>	11.5	11.5	4.5
<u>4</u>	20.5	20.5	16.0
<u>5</u>	2.0	1.0	0.5
<u>6</u>	0.5	1.0	0.5
<u>7</u>	0.0	0.0	0.0
<u>8</u>	0.0	0.0	0.0
<u>9</u>	1.5	1.0	0.5
<u>10</u>	44.0	28.0	12.5
<u>11</u>	0.0	0.0	0.0
<u>12</u>	0.0	0.0	0.0
<u>13</u>	0.0	0.0	0.0
<u>14</u>	7.5	7.5	3.5
<u>15</u>	6.0	1.5	1.5

7/10 最大1時間(mm) 28.0mm
最大10分間 (mm) 12.5mm

7/14 最大1時間(mm) 7.5mm
最大10分間 (mm) 3.5mm

7/15 最大1時間(mm) 1.5mm
最大10分間 (mm) 1.5mm

今後の対応等について

- ・【今回】 国道352号 南会津町八総地内落石に係る南会津地方対策本部会議（第1回）

- ① 今後、現地確認を行い、上り車線（谷側車線）で片側交互通行ができないか検討を進めてまいります。
- ② また、現地状況を確認のうえ、復旧に係る調査設計や工法について検討してまいります。
※（一社）福島県地質調査業協会との「災害時における被災状況調査等の応援に関する協定」に基づく地質調査会社による現地調査を7月17日に実施予定
- ③ 交通規制や工事の進捗状況については、随時、南会津地方対策本部会議やホームページ、SNS、道の駅等で情報発信してまいります。