

白河羽鳥線 道路災害復旧工事 ニュースレター

平成23年11月29日（火）に説明会を開催しました。

現在の工事の進捗状況から、12月23日までには片側交互通行できる見込みであること、及び片側交互通行時の冬期対策や緊急時の対応について説明しました。

また、県中建設事務所からは、矢吹天栄線の拡幅工事の進捗状況等について説明しました。

さらに、説明会後には、現地見学も実施しました。前回（10月7日）からの、現場の変化と工事の大きさを理解していただきました。



写真：現地見学の様子

写真：説明会の様子



工事用車両の通行のため、近隣を通行する方々には、ご不便・ご

迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

現在の状況は次ページへ


現在の状況(概略)

道路災害復旧工事 L=1.2km

施工前



施工状況③



4工区終点側

4工区

施工前 4工区起点側



施工状況②



1工区 8月12日完了



2工区

8月12日完了



至 天栄

施工状況④



5工区起点側

施工状況⑤



5工区

一部完了



5工区終点側

3工区

施工状況①



3工区

施工前



事業位置



至 白河

