

東京電力(株)福島第一原子力発電所の状況確認実施要領

福 島 県
大熊町・双葉町

1 目 的

「原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定」第9条の規定に基づき、福島第一原子力発電所の状況確認を実施する。

2 確認日時

平成22年8月21日(土) 午前10時30分から 福島第一原子力発電所

3 確認項目

3号機におけるMOX燃料装荷時の状況について

4 確認機関・確認員

福島県原子力行政連絡調整会議専門委員

長谷川 雅 幸 氏 (国立大学法人東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター研究教授)

藤 城 俊 夫 氏 (財団法人高度情報科学技術研究機構参与)

福島県生活環境部原子力安全対策課 (課長ほか)

福島県原子力センター

大熊町

双葉町

楢葉町 (オブザーバー参加)

富岡町 (オブザーバー参加)