プラント状況確認結果(平成27年8月11日~平成27年8月18日)

平成27年8月18日福島県原子力安全対策課

〇 平成27年8月11日~平成27年8月18日12時までの期間に、東京電力から福島第一原子力発電所1~4号機のプラント状況に関する報告内容について、県が確認した結果は次のとおりです。

(1) プラント状況 (8月18日午前5時)

場所	目的	監視項目	<u>1号機</u>	<u>2号機</u>	<u>3号機</u>	<u>4号機</u> ※ ²
原子炉 ^{* 1} (核燃料)	冷却	注水量	4. 3	4. 5	4. 3	_
		(m^3/h)				
		圧力容器	<u>29. 1</u>	<u>35. 3</u>	<u>33. 3</u>	_
		下部温度(℃)				
	未臨界確認	キセノン135濃度**3	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満	_
		(Bq/cm³)(A系)				
圧力容器		窒素充填	充填中	充填中	充填中	_
格納容器	水素爆発防止	水素濃度	0.00	0.00	0.04	_
		(A系)(体積%)				
使用済燃料	冷却	水温(℃)	30.5	30.3	27. 8	26.3
プール						

- ※1 直近データのみ記載。詳細は東京電力のページを御覧下さい。
- ※2 4号機は原子炉に燃料が入っていないため空欄。
- ※3 保安規定に定める制限値は、1Bq/cm³以下である。
- |(2) 発電所敷地境界におけるモニタリングポストの測定結果(8月18日午前10時)| 最小 0.948(MP-6) ~ 最大 3.375(MP-3) マイクロシーベルト/時 ⇒計測地点の地図
- (3) 発電所専用港内の海水中セシウム137濃度の測定結果(8月17日採取分)

最小 検出限界未満(6号機取水口前海口)

~ 最大 30(4号機スクリーン海水) Bq/ℓ

(4) 発電所専用港外(沿岸)の海水中セシウム137濃度の測定結果(8月17日採取分)

5,6号機放水口北側に30m:0.72 Bq/l

1~4号機放水口から南側に1.3km:検出限界未満 ※検出限界値は約0.68 Bq/l

|(5) 発電所敷地内の大気中セシウム137濃度の測定結果(8月17日採取分)|

西門:検出限界未満 ※検出限界値は約1×10⁻⁷ Bq/cm³

(6) 1~6号機タービン建屋付近のサブドレン水中セシウム137濃度の測定結果(8月17日採取分) 最小 検出限界未満(3、4号機) ~ 最大 220(2号機) Bq/l