

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第15回)結果
(令和4年7月13日~8月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	種別	施設等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回調査結果	第14回調査結果	今回調査結果	第14回調査結果	今回調査結果	第14回調査結果	
203	郡山市	その他	県中児童相談所	7月19日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08			[園庭等] 無し
					1m	0.08	0.08	0.09	0.08			
204	郡山市	児童館・児童センター	郡山市希望ヶ丘児童センター	7月20日	50cm			0.09	0.08	0.11	0.10	敷地入口と玄関が近いいため、玄関のみ測定
					1m			0.09	0.08	0.10	0.11	
205	郡山市	その他	東部地域子育て支援センター	7月21日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	
206	郡山市	その他	郡山市こども総合支援センター	7月21日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.08	0.11	0.11	
					1m	0.09	0.10	0.08	0.09	0.11	0.11	
207	郡山市	その他	南部地域子育て支援センター	7月19日	50cm	0.13	0.08	0.09	0.08	0.12	0.11	
					1m	0.11	0.07	0.09	0.08	0.12	0.11	
208	郡山市	その他	入所支援事業所アルバ	7月19日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.08			[敷地入口] No.210通所支援事業所チエロと共用 [園庭等] 無し
					1m	0.10	0.12	0.09	0.08			
209	郡山市	その他	郡山市立希望ヶ丘学園	7月20日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	
210	郡山市	その他	通所支援事業所チエロ	7月19日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.08			[敷地入口] No.208入所支援事業所アルバと共用 [園庭等] 無し
					1m	0.10	0.12	0.09	0.08			
211	郡山市	その他	福島県総合療育センター	7月15日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.14	0.13	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.14	0.13	
212	郡山市	その他	児童発達支援事業所らくりあ	7月21日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.08	0.14	0.13	
					1m	0.09	0.08	0.09	0.07	0.13	0.12	
213	郡山市	その他	めばえ学園	7月15日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.09	0.10	0.07	0.07	0.07	0.08	
214	郡山市	その他	安積愛育園パローネ	7月19日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.07			[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.08	0.08	0.07			

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第15回)結果
(令和4年7月13日~8月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	種別	施設等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
215	郡山市	その他	放課後クラブコミュニティ	7月15日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.09			[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.09	0.10	0.09			
216	郡山市	その他	ぼっけ	7月20日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10			[敷地入口] No.234ぼっけⅡと共用 [園庭等] 無し
					1m	0.09	0.09	0.10	0.11			
217	郡山市	その他	放課後等デイサービス事業所そらば	7月20日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.10			[園庭等] 無し
					1m	0.11	0.11	0.10	0.10			
218	郡山市	その他	障害児通所支援事業所くるみ	7月19日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.08			[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.09	0.08	0.09			
219	郡山市	その他	プリムラ	7月19日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.08			[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.08	0.07	0.07			
220	郡山市	その他	ルピナス放課後等デイサービス	7月15日	50cm			0.09	0.09			敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m			0.08	0.08			
221	郡山市	その他	放課後等デイサービスがっこ	7月20日	50cm			0.07	0.07			敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m			0.07	0.08			
222	郡山市	その他	児童通所支援事業所さくらんぼ	7月19日	50cm	0.10	0.09	0.11	0.10			[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.09	0.11	0.11			
223	郡山市	その他	放課後子どもクラブぴこ	7月19日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.13	0.12	[玄関] ぴこA
					1m	0.09	0.09	0.08	0.07	0.12	0.11	
					50cm			0.09	0.09			[玄関] ぴこB
					1m			0.09	0.08			
224	郡山市	その他	ピッコロクラブ	7月20日	50cm			0.09	0.09			敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m			0.09	0.10			
225	郡山市	その他	放課後等デイサービスひかり鳴神教室	7月19日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.06			[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.09	0.07	0.06			

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第15回)結果
(令和4年7月13日~8月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	種別	施設等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回調査結果	第14回調査結果	今回調査結果	第14回調査結果	今回調査結果	第14回調査結果	
226	郡山市	その他	ハッピーテラス郡山緑町教室	7月20日	50cm	/	/	0.10	0.10	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.10	0.09	/	/	
227	郡山市	その他	児童通所支援事業所しゅぼん玉	7月20日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.09	0.09	0.08	/	/	
228	郡山市	その他	西部地域子育て支援センター	7月19日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.09	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.10	0.10	0.09	/	/	
229	郡山市	その他	北部地域子育て支援センター	7月20日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.07	0.08	0.08	/	/	
230	郡山市	その他	放課後等デイサービスあすえーるあさか校	7月21日	50cm	/	/	0.07	0.07	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.07	0.07	/	/	
231	郡山市	その他	わくわく	7月20日	50cm	/	/	0.11	0.11	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.11	0.11	/	/	
232	郡山市	その他	れんと	7月21日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.09	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.11	0.10	0.08	0.08	/	/	
233	郡山市	その他	えるーむ	7月19日	50cm	/	/	0.09	0.07	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.09	0.06	/	/	
234	郡山市	その他	ぼっけⅡ	7月20日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.10	/	/	[敷地入口] No.216ぼっけと共用 [園庭等] 無し
					1m	0.09	0.09	0.11	0.11	/	/	
235	郡山市	その他	キッズクラブからころ	7月19日	50cm	/	/	0.09	0.08	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.09	0.07	/	/	
236	郡山市	その他	児童通所支援事業所すだち	7月19日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.08	/	/	[園庭等] 南東北こども学園と共用
					1m	0.10	0.08	0.08	0.07	/	/	
237	郡山市	その他	放課後等デイサービスひかり富久山教室	7月19日	50cm	/	/	0.09	0.10	/	/	敷地入口と玄関が近い ため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.09	0.09	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第15回)結果
(令和4年7月13日~8月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
238	郡山市	その他	こどもプラス郡山	7月19日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.06	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.07	0.06	0.06	/	/	
239	郡山市	その他	放課後等デイサービスあすえーる とみた校	7月15日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.06	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.08	0.08	0.08	0.06	/	/	
240	郡山市	その他	れいるu	7月19日	50cm	0.09	0.09	0.12	0.13	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.09	0.12	0.12	/	/	
241	郡山市	その他	れいるd	7月19日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.08	0.08	0.08	/	/	
242	郡山市	その他	キッズサポートこおりやま	7月19日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.11	0.09	0.09	/	/	
243	郡山市	その他	重症児通所支援事業所キッズサポートこおりやま	7月15日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.07	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.08	0.06	0.08	0.06	/	/	
244	郡山市	その他	キッズスペースぶらーぼ	7月20日	50cm	/	/	0.08	0.06	/	/	敷地入口と玄関が近いので、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.08	0.06	/	/	
245	郡山市	その他	SUNSET CLUB	7月19日	50cm	0.11	0.08	0.09	0.11	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.11	0.08	0.09	0.10	/	/	
246	郡山市	その他	TOPS	7月20日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.10	0.07	0.07	/	/	
247	郡山市	放課後児童クラブ	大島小第2児童クラブ	7月20日	50cm	0.10	0.09	0.10	0.09	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.09	0.09	0.10	/	/	
248	郡山市	放課後児童クラブ	富田小第3児童クラブ	7月15日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.08	0.09	0.09	/	/	
249	郡山市	放課後児童クラブ	河内小児童クラブ	7月19日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.07	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.10	0.09	0.08	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第15回)結果
(令和4年7月13日~8月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	種別	施設等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)						備考
					50cm or 1m	敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
250	郡山市	放課後児童クラブ	学童eキッズ	7月20日	50cm	0.10	0.14	0.07	0.07			[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.12	0.08	0.08			
251	郡山市	放課後児童クラブ	アクティブハウス大島	7月20日	50cm	0.11	0.12	0.08	0.07	0.07	0.08	第14回施設等名称:アクティブハウス大島学童 保育
					1m	0.10	0.11	0.08	0.08	0.08	0.07	
252	郡山市	放課後児童クラブ	アクティブハウス富田東	7月15日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08			第14回施設等名称:アクティブハウス富田東学 童保育 [園庭等] 無し
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08			
253	郡山市	放課後児童クラブ	学童保育なかま	7月19日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.10			[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.10	0.09	0.09			
254	郡山市	放課後児童クラブ	ココネット・mam学童室	7月20日	50cm	0.08	0.07	0.06	0.07			[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.07	0.06	0.07			
255	郡山市	放課後児童クラブ	学童保育なかよしクラブ	7月15日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.08			[園庭等] 無し
					1m	0.08	0.09	0.08	0.09			
256	郡山市	放課後児童クラブ	のびのび児童クラブ(ログハウス)	7月15日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09			[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.09	0.08	0.08			
257	郡山市	放課後児童クラブ	のびのび児童クラブ(のびハウス)	7月15日	50cm	0.15	0.16	0.15	0.17			[園庭等] 無し
					1m	0.15	0.16	0.14	0.16			
258	郡山市	放課後児童クラブ	大町キッズベースほしくま児童クラブ	7月21日	50cm	0.11	0.13	0.11	0.10			[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.12	0.11	0.09			
259	郡山市	放課後児童クラブ	エムポリアム学童	7月21日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.09			[園庭等] 無し
					1m	0.11	0.10	0.09	0.09			
260	郡山市	放課後児童クラブ	アゴラ学童クラブ	7月20日	50cm	0.08	0.10	0.10	0.08			[園庭等] 無し
					1m	0.08	0.10	0.10	0.08			
261	郡山市	放課後児童クラブ	菜の花コージー学童クラブ	7月21日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10			[園庭等] 無し
					1m	0.09	0.09	0.08	0.09			

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第15回)結果
(令和4年7月13日~8月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
262	郡山市	放課後児童クラブ	富田東小第4児童クラブ	7月15日	50cm	0.12	/	0.09	/	/	/	新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.13	/	0.10	/	/	/	
263	郡山市	放課後児童クラブ	行健第二小第3児童クラブ	7月15日	50cm	0.10	/	0.09	/	/	/	新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.09	/	0.09	/	/	/	
264	郡山市	放課後児童クラブ	放課後児童クラブこどもすたあ	7月15日	50cm	0.09	/	0.08	/	/	/	新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.10	/	0.08	/	/	/	
265	郡山市	放課後児童クラブ	まなそびビームス	7月20日	50cm	0.11	/	0.10	/	/	/	新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.10	/	0.11	/	/	/	
266	郡山市	放課後児童クラブ	まなそび海賊団	7月21日	50cm	0.13	/	0.09	/	/	/	新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.13	/	0.10	/	/	/	
267	郡山市	放課後児童クラブ	行健第二小第2児童クラブ	7月15日	50cm	0.09	/	0.10	/	/	/	新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.08	/	0.10	/	/	/	
268	郡山市	その他	スパークランド郡山	7月21日	50cm	/	/	0.07	/	/	/	新規地点 敷地入口と玄関が近いため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.07	/	/	/	
269	郡山市	その他	放課後等デイサービス ウィズ・ユー郡山中野	7月19日	50cm	0.11	/	0.09	/	/	/	新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.11	/	0.09	/	/	/	
270	郡山市	その他	ファミリー・キッズ郡山	7月20日	50cm	0.10	/	0.11	/	/	/	新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.10	/	0.10	/	/	/	
271	郡山市	その他	HOOK UP	7月20日	50cm	0.10	/	0.10	/	/	/	新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.11	/	0.09	/	/	/	
272	郡山市	その他	わくわく子供ひろば郡山	7月19日	50cm	0.10	/	0.09	/	/	/	新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.11	/	0.08	/	/	/	
273	郡山市	その他	コベルプラス郡山朝日教室	7月21日	50cm	0.10	/	0.10	/	/	/	新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.12	/	0.10	/	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第15回)結果
 (令和4年7月13日～8月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	種別	施設等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
					50cm or 1m	敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
274	郡山市	その他	LEIF郡山	7月20日	50cm	0.11		0.08				新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.10		0.09				

※ 「第14回調査結果」とは、令和3年7月14日～8月5日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第14回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。