

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第15回)結果(観光施設・道の駅・スキーアー場)  
(令和元年6月26日～7月16日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント) の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)		備考	
							建物入口(屋外) ・登山口等の入口 ・駐車場(中央・4隅の平均値)			
							今回 調査 結果	第14回 調査 結果		
112	金山町	道の駅	道の駅 奥会津かねやま	道の駅 奥会津かねやま	7月1日	50cm	0.07	0.07		
						1m	0.06	0.07		
				こぶし館		50cm	0.07	0.06		
						1m	0.06	0.05		
				第1駐車場		50cm	0.07	0.07		
						1m	0.07	0.06		
				第2駐車場		50cm	0.07	0.07		
						1m	0.06	0.06		

※「第14回調査結果」とは、平成30年7月19日から9月12日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第14回)結果における測定値。

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第15回)結果(山地・自然)  
(令和元年6月26日～7月16日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント) の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)		備考	
							建物入口(屋外) ・登山口等の入口 ・駐車場(中央・4隅の平均値)			
							今回 調査 結果	第14回 調査 結果		
64	金山町	自然	沼沢湖	惣山・福沢登山口	7月1日	50cm	0.06	0.07		
						1m	0.07	0.06		
				サイクリング道路		50cm	0.08	0.07		
						1m	0.08	0.07		
				自然休養村センター駐車場		50cm	0.07	0.07		
						1m	0.07	0.07		
				無料駐車場		50cm	0.06	0.06		
						1m	0.06	0.07		

※「第14回調査結果」とは、平成30年7月19日から9月12日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第14回)結果における測定値。