

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第17回)結果(観光施設・道の駅・スキー場)
(令和3年6月17日～7月6日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)		備考						
							建物入口(屋外) ・登山口等の入口 ・駐車場(中央・4隅の平均値)								
							今回調査結果	第16回調査結果							
134	相馬市	観光施設	いちご狩り(和田観光いちご園)	直売所	6月22日	50cm	0.07	0.07							
						1m	0.07	0.07							
				駐車場		50cm	0.07	0.07							
						1m	0.07	0.07							
135	相馬市	道の駅	道の駅 そうま	駅舎(東側)	6月22日	50cm	0.07	0.06							
						1m	0.07	0.07							
				駅舎(西側)		50cm	0.07	0.08							
						1m	0.07	0.07							
				駐車場		50cm	0.08	0.08							
						1m	0.08	0.07							
				136		相馬市	観光施設	相馬光陽パークゴルフ場		管理棟	6月21日	50cm	0.09	0.09	
												1m	0.09	0.08	
駐車場	50cm	0.13	0.15												
	1m	0.13	0.14												
137	南相馬市	観光施設	鹿島カントリークラブ	クラブハウス	6月23日	50cm	0.07	0.07							
						1m	0.06	0.06							
				駐車場(北側)		50cm	0.09	0.09							
						1m	0.08	0.08							
				駐車場(東側)		50cm	0.11	0.11							
						1m	0.10	0.10							
				138		南相馬市	観光施設	野馬追通り銘醸館		一番蔵	6月22日	50cm	0.09	0.09	
												1m	0.08	0.09	
二番蔵	50cm	0.11	0.12												
	1m	0.11	0.11												
駐車場	50cm	0.14	0.14												
	1m	0.13	0.14												
139	南相馬市	道の駅	道の駅 南相馬		道の駅 南相馬				6月22日	50cm		0.10	0.10		
										1m		0.09	0.09		
				駐車場(北側)	50cm	0.08	0.08								
					1m	0.07	0.07								
				駐車場(東側)	50cm	0.13	0.14								
					1m	0.13	0.13								

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第17回)結果(観光施設・道の駅・スキー場)
(令和3年6月17日～7月6日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)		備考	
							建物入口(屋外) ・登山口等の入口 ・駐車場(中央・4隅の平均値)			
							今回調査結果	第16回調査結果		
140	広野町	観光施設	二ツ沼総合公園	ふるさと広野館	6月22日	50cm	0.09	0.09		
						1m	0.09	0.09		
				二ツ沼直売所	50cm	0.10	0.11			
					1m	0.10	0.11			
				二ツ沼直売所駐車場	50cm	0.12	0.12			
					1m	0.12	0.12			
				合宿の宿	50cm	0.09	0.10			
					1m	0.09	0.09			
				合宿の宿駐車場	50cm	0.13	0.14			
					1m	0.13	0.13			
				パークギャラリー	50cm	0.07	0.09			
					1m	0.09	0.09			
				パークギャラリー駐車場	50cm	0.12	0.13			
					1m	0.12	0.12			
パークゴルフ受付	50cm	0.09	0.09							
	1m	0.09	0.09							
パークゴルフ駐車場	50cm	0.10	0.11							
	1m	0.10	0.10							
駐車場(南側)	50cm	0.15	0.16							
	1m	0.15	0.16							
141	楢葉町	観光施設	天神岬スポーツ公園	天神岬スポーツ公園	6月21日	50cm	0.15	0.16		
						1m	0.15	0.16		
						駐車場	50cm	0.09		0.10
							1m	0.09		0.10
142	楢葉町	道の駅	道の駅 ならは	道の駅 ならは	6月21日	50cm	0.12		新規地点	
						1m	0.12			
						駐車場	50cm	0.12		新規地点
							1m	0.12		
143	双葉町	観光施設	双葉町産業交流センター	北側入口	6月25日	50cm	0.06		新規地点	
						1m	0.07			
						南側入口	50cm	0.07		新規地点
							1m	0.07		

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第17回)結果(観光施設・道の駅・スキー場)

(令和3年6月17日～7月6日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)		備考
							建物入口(屋外) ・登山口等の入口 ・駐車場(中央・4隅の平均値)		
						50cm	今回調査結果	第16回調査結果	
						or			
						1m			
143	双葉町	観光施設	双葉町産業交流センター	駐車場(南側)	6月25日	50cm	0.08		新規地点
						1m	0.07		
				駐車場(西側)		50cm	0.08		新規地点
						1m	0.08		
144	双葉町	観光施設	東日本大震災・原子力災害伝承館	東日本大震災・原子力災害伝承館	6月25日	50cm	0.08		新規地点
						1m	0.07		
				駐車場		50cm	0.08		新規地点
						1m	0.08		
145	双葉町	観光施設	福島県復興記念公園	広場	6月25日	50cm	0.07		新規地点
						1m	0.06		
				駐車場(東側)		50cm	0.09		新規地点
						1m	0.08		
146	浪江町	道の駅	道の駅 なみえ	道の駅 なみえ	6月21日	50cm	0.07	0.07	
						1m	0.07	0.07	
				駐車場(東側)		50cm	0.10	0.10	
						1m	0.09	0.09	
				駐車場(中央)		50cm	0.10	0.10	
						1m	0.09	0.09	
				駐車場(西側)		50cm	0.10	0.10	
						1m	0.09	0.09	
147	葛尾村	観光施設	葛尾村宿泊交流館「せせらぎ荘」	葛尾村宿泊交流館「せせらぎ荘」	6月23日	50cm	0.11	0.12	
						1m	0.11	0.11	
				駐車場		50cm	0.17	0.19	
						1m	0.18	0.19	
148	川内村	観光施設	いわなの郷	幻魚亭	6月23日	50cm	0.10	0.09	
						1m	0.09	0.10	
				幻魚亭駐車場		50cm	0.10	0.11	
						1m	0.10	0.11	
				体験交流館		50cm	0.07	0.08	
						1m	0.08	0.07	
				体験交流館駐車場		50cm	0.10	0.11	
						1m	0.10	0.10	

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第17回)結果(観光施設・道の駅・スキー場)
(令和3年6月17日～7月6日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント) の名称等	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)		備考
							建物入口(屋外) ・登山口等の入口 ・駐車場(中央・4隅の平均値)		
						50cm	今回 調査 結果	第16回 調査 結果	
148	川内村	観光施設	いわなの郷	つり堀駐車場	6月23日	50cm	0.08	0.09	
						1m	0.09	0.08	
149	飯舘村	道の駅	道の駅 までい館	道の駅 までい館	6月23日	50cm	0.07		新規地点
						1m	0.09		
				西側 入口		50cm	0.09		新規地点
						1m	0.08		
				駐車場(東側)		50cm	0.08		新規地点
						1m	0.09		
				駐車場(西側)		50cm	0.08		新規地点
						1m	0.08		

※「第16回調査結果」とは、令和2年6月23日から7月15日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第16回)結果における測定値。

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第17回)結果(山地・自然)
 (令和3年6月17日～7月6日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント) の名称等	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)		備考
							建物入口(屋外) ・登山口等の入口 ・駐車場(中央・4隅の平均値)		
						50cm or 1m	今回 調査 結果	第16回 調査 結果	
80	富岡町	自然	グリーンフィールド富岡	遊歩道(東側)	6月21日	50cm	0.28	0.28	
						1m	0.27	0.27	
81	新地町	山地	鹿狼山	樹海の森・眺望の森コース登 山道分岐点	6月21日	50cm	0.14	0.16	
						1m	0.14	0.15	
				ケヤキの森コース登山口		50cm	0.13	0.12	
						1m	0.13	0.11	
				駐車場		50cm	0.07	0.08	
						1m	0.07	0.08	

※「第16回調査結果」とは、令和2年6月23日から7月15日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第16回)結果における測定値。

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第17回)結果(温泉地・市街)
(令和3年6月17日～7月6日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)		備考
							50cm or 1m	今回調査結果	
58	南相馬市	温泉地	新田川温泉	はらまちユツサ	6月22日	50cm	0.16	0.16	
						1m	0.16	0.16	
				駐車場(北側)		50cm	0.18	0.18	
						1m	0.17	0.17	
				駐車場(東側)		50cm	0.16	0.16	
						1m	0.15	0.15	
				駐車場(西側)		50cm	0.14	0.14	
						1m	0.14	0.14	
59	川内村	温泉地	かわうちの湯	かわうちの湯	6月23日	50cm	0.10	0.10	
						1m	0.09	0.09	
				あれこれ市場		50cm	0.09	0.09	
						1m	0.08	0.08	
				駐車場		50cm	0.10	0.10	
						1m	0.09	0.10	

※「第16回調査結果」とは、令和2年6月23日から7月15日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第16回)結果における測定値。