

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第3回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)

平成24年10月31日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント) の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv}/\text{h}$)							備考	
							駐車場					建物入口(屋外) ・登山口等の入口			
							5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調 査結果 (全体 平均値)	今回調 査結果 (全体 平均値)		
							① 中央	②	③	④	⑤				
86	三春町	自然	三春滝桜	第1駐車場	5月9日	50cm	0.23	0.25	0.26	0.25	0.42	0.28	0.31		
				第2駐車場		1m	0.23	0.26	0.26	0.24	0.42	0.28	0.30		
				第3駐車場		50cm	0.27	0.22	0.23	0.29	0.26	0.25	0.31		
				三春滝桜		1m	0.26	0.20	0.23	0.27	0.25	0.24	0.29		
						50cm	0.22	0.24	0.24	0.25	0.21	0.23	0.31		
						1m	0.22	0.21	0.23	0.23	0.21	0.22	0.30		
						50cm							0.15	0.16	
						1m							0.15	0.18	
				駐車場		50cm	0.19	0.23	0.33	0.32	0.24	0.26	0.32		
				里の茶屋		1m	0.19	0.22	0.32	0.27	0.22	0.24	0.30		
87	三春町	観光施設	三春の里田園生活館	コテージ	5月9日	50cm							0.23	0.35	
				三春の里田園生活館		1m							0.24	0.33	
				森の食卓		50cm							0.27	0.30	
						1m							0.29	0.31	
						50cm							0.31	0.40	
						1m							0.30	0.37	
88	三春町	観光施設	三春ハーブ花ガーデン	第1駐車場	5月9日	50cm	0.27	0.19	0.22	0.21	0.32	0.24	0.33		
				第2駐車場		1m	0.25	0.17	0.22	0.21	0.31	0.23	0.31		
				第3駐車場		50cm	0.36	0.39	0.40	0.39	0.34	0.38	0.44		
				ビニールハウス		1m	0.34	0.38	0.40	0.36	0.34	0.36	0.40		
				レストランSarara		50cm	0.37	0.39	0.35	0.39	0.40	0.38	0.45		
				アップルデッキ		1m	0.37	0.38	0.35	0.37	0.39	0.37	0.42		
				ガーデンカフェ		50cm							0.17	新規調査地点のため、 前回調査結果無し	
				温室(北側)		1m							0.17		
				温室(南側)		50cm							0.22	0.36	
				グリーンショップ		1m							0.22	0.33	
						50cm							0.21	0.40	
						1m							0.20	0.35	
						50cm							0.30	0.35	
						1m							0.26	0.31	
						50cm							0.30	0.36	
						1m							0.26	0.33	
						50cm							0.19	0.37	
						1m							0.20	0.32	
						50cm							0.21	0.35	
						1m							0.22	0.31	

※ 「前回調査結果」及び「前回調査結果(全体平均値)」とは、原則、平成23年12月1日から12月19日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地)結果における調査結果。その他については備考欄に記載する。