

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第9回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)  
(平成27年4月8日～4月28日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										備考
							駐車場								建物入口(屋外) ・登山口等の入口		
							5地点(中央及び4隅)各平均値								前回調査結果 (全体平均値)	今回調査結果	
							① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回調査結果 (全体平均値)	今回調査結果			
134	北塩原村	自然	磐梯高原	裏磐梯物産館駐車場	4月21日	50cm	0.07	0.06	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08				
						1m	0.08	0.06	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08				
				裏磐梯物産館	50cm									0.09	0.09		
					1m									0.09	0.08		
				裏磐梯高原駅バス駐車場	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09					
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09					
				裏磐梯高原駅バス停	50cm									0.07	0.08		
					1m									0.07	0.08		
				裏磐梯ビジターセンター駐車場	50cm	0.12	0.10	0.08	0.11	0.14	0.11	0.12					
					1m	0.10	0.10	0.08	0.11	0.14	0.11	0.12					
				裏磐梯ビジターセンター	50cm									0.09	0.10		
					1m									0.08	0.09		
				磐梯山3Dワールド駐車場	50cm	0.08	0.08	0.09	0.10	0.07	0.08	0.10					
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.06	0.08	0.10					
				磐梯山3Dワールド	50cm									0.08	0.09		
					1m									0.08	0.10		
				磐梯山噴火記念館駐車場	50cm	0.09	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.12					
					1m	0.09	0.10	0.13	0.11	0.10	0.11	0.12					
				磐梯山噴火記念館	50cm									0.13	0.12		
					1m									0.11	0.12		
				菅原湖キャンプ場駐車場	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08					
					1m	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07			積雪100cm		
				菅原湖キャンプ場受付	50cm									0.07	0.08		
					1m									0.07	0.07		
				菅原湖キャンプ場テントサイトA、B	50cm									0.08	0.11		
					1m									0.08	0.10		
				菅原湖キャンプ場テントサイトC、D	50cm									0.07	0.07		
					1m									0.07	0.07		
				菅原湖キャンプ場テントサイトA、B側炊事場	50cm									0.11	0.10		
					1m									0.09	0.09		
				菅原湖キャンプ場テントサイトC、D側炊事場	50cm									0.06	0.07		
					1m									0.06	0.06		
毘沙門沼駐車場	50cm	0.09	0.08	0.06	0.09	0.08	0.08	0.10									
	1m	0.09	0.08	0.06	0.09	0.09	0.08	0.09									
毘沙門沼側遊歩道	50cm									0.08	0.09						
	1m									0.08	0.09						
柳沼側遊歩道	50cm									0.09	0.10						
	1m									0.10	0.10						
らんぶの館	50cm									0.08	0.09						
	1m									0.08	0.09						
裏磐梯キャンプ場サービスセンター	50cm									0.10	0.12						
	1m									0.11	0.11						
休暇村本館駐車場	50cm	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11									
	1m	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.12									
休暇村本館	50cm									0.09	0.08						
	1m									0.09	0.08						
休暇村ホール駐車場	50cm	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13									
	1m	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	0.13									

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第9回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)  
(平成27年4月8日～4月28日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)								建物入口(屋外)・登山口等の入口		備考	
							駐車場								前回調査結果 (全体平均値)	今回調査結果		前回調査結果
							5地点(中央及び4隅)各平均値											
							① 中央	②	③	④	⑤	全体平均値						
134	北塩原村	自然	磐梯高原	休暇村ホール	4月21日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09	積雪50～100cm	
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09			
				裏磐梯キャンプ場サービスセンター駐車場		50cm	0.06	0.07	0.06	0.05	0.09	0.07	0.11	/	/			
				1m		0.05	0.08	0.05	0.05	0.08	0.06	0.10	/	/				
				休暇村炊事場		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.10		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.09		
				休暇村自然観察路		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.13	0.15		
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.15		
休暇村天文台	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10						
1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09						
135	北塩原村	自然	雄国沼	駐車場	4月27日	50cm	0.07	0.08	0.14	0.08	0.17	0.11	0.09	/	/			
				1m		0.08	0.08	0.13	0.09	0.15	0.11	0.09	/	/				
				雄国沼湿原出入口		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09		0.11	
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09		0.11	
展望テラス	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.08						
1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.09						
136	北塩原村	スキー場	裏磐梯スキー場	スキーセンター(北側)	4月24日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.09	積雪50cm	
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10		
				スキーセンター(南側)		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.13		0.17
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.12	0.16		
				スキーハウス		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.19		0.22
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.18	0.21		
				ゲレンデ		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07		0.16
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.15		
				第1ロマンズリフト		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.06		0.08
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.07		0.09
				第3ロマンズリフト		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11		0.10
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10		0.10
				第1駐車場		50cm	0.05	0.11	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	/	/			
				1m		0.06	0.09	0.11	0.14	0.09	0.10	0.10	/	/				
				第2駐車場		50cm	0.07	0.17	0.08	0.08	0.07	0.09	0.11	/	/			
				1m		0.07	0.14	0.09	0.09	0.07	0.09	0.11	/	/				
第3駐車場	50cm	0.09	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10	0.12	/	/								
1m	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.12	/	/									
137	北塩原村	スキー場	グランデスノーリゾート	スキーセンター	4月24日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	積雪70cm	
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10		
				第1クワッドリフト		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.04		0.24
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.04	0.24		
				パノラマゴンドラ		50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.03		0.18
				1m		/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.03	0.19		
				第1駐車場		50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	/	/			
				1m		0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	/	/				
				第2駐車場		50cm	0.09	0.12	0.16	0.05	0.08	0.10	0.10	/	/			
				1m		0.08	0.12	0.14	0.05	0.07	0.09	0.10	/	/				
				第3駐車場		50cm	0.10	0.12	0.14	0.09	0.13	0.12	0.12	/	/			
				1m		0.09	0.13	0.13	0.09	0.13	0.11	0.12	/	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第9回)結果(観光施設・道の駅・山地・自然)  
(平成27年4月8日～4月28日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	空間線量率測定値(μSv/h)								備考			
						測定高さ 50cm or 1m	駐車場								建物入口(屋外) ・登山口等の入口		
							5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果 (全体平均値)	今回調査結果		前回調査結果		
							① 中央	②	③	④	⑤					全体 平均値	
138	北塩原村	道の駅	道の駅 裏磐梯	道の駅 裏磐梯	4月17日	50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.07	0.11		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10		
				トイレ		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.09		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.09		
				農産物直売所		50cm	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.10		
						1m	/	/	/	/	/	/	/	0.09	0.10		
				駐車場(北側)		50cm	0.09	0.12	0.12	0.08	0.06	0.09	0.12	/	/		積雪150cm
						1m	0.10	0.12	0.11	0.08	0.07	0.10	0.12	/	/		
				駐車場(西側)		50cm	0.09	0.10	0.09	0.07	0.07	0.08	0.11	/	/		積雪200cm
						1m	0.09	0.10	0.07	0.05	0.05	0.07	0.11	/	/		
				駐車場(東側)		50cm	0.08	0.09	0.07	0.11	0.08	0.09	0.11	/	/		
						1m	0.08	0.09	0.06	0.10	0.08	0.08	0.11	/	/		

※「前回調査結果」とは、平成26年8月19日から9月5日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第8回)における調査結果。その他については、備考欄に記載する。