## 別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

平成31年1月4日 14時32分 現在

		1号機		2号機		3号機		4 <del>号</del> 機	
原子炉注水状況		給水系 (FDW小流量)	1.49 m3/h	給水系 (FDW小流量)	1.48 m3/h	給水系 (FDW小流量)	1.44 m3/h		
		CS系 (CS小流量)	1.37 m3/h	CS系 (CS小流量)	1.49 m3/h	CS系 (CS小流量)	1.41 m3/h		
原子炉圧力容器底部温度		vessel bottom head (TE-263-69L1)	15.8 °C						
		原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	15.6 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	18.7 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	21.2 °C		
		vessel down commer (TE-263-69G2)	15.5 ℃	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	21.0 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	19.4 °C		
原子炉 格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	16.1 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	22.0 °C	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A)	20.9 ℃		
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	15.5 ℃	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	21.1 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	18.9 ℃		
	容器圧力	(PT-1601-69)	1.20 kPa g	(PT-5-52A)	3.27 kPa g	(PT-5-52A)	0.32 kPa g		
窒素封入流量		RPV(圧力容器)	28.42 Nm3/h	RPV(圧力容器)	10.63 Nm3/h	RPV(圧力容器)	17.30 Nm3/h		
		PCV(格納容器)	<b>※2 N</b> m3∕h	PCV(格納容器)	<b>※2 N</b> m3/h	PCV(格納容器)	<b>※2 N</b> m3/h	]	
原子炉 格納容器	ガス管理シス テム排気流量		21.9 m3/h		14.44 m3/h		18.38 m3/h		
	水素濃度	A系	0.00 vol%	A系	0.10 vol%	A系	0.05 vol%		
		B系	0.00 vol%	B系	0.10 vol%	B系	0.07 vol%		
		A系: 指示値	9.17E-04 Bq/cm3	A系:指示値	ND Bq/cm3	A系:指示値	ND Bq/cm3		
	放射能濃度	検出限界値	3.77E-04 Bq/cm3	検出限界値	1.5E-01 Bq/cm3	検出限界値	2.3E-01 Bq/cm3		
	(Xe 135)	B系:指示値	1.14E-03 Bq/cm3	B系:指示値	ND Bq/cm3	B系:指示値	ND Bq/cm3		
	<b>※</b> 1	検出限界値	3.46E-04 Bq/cm3	検出限界値	1.4E-01 Bq/cm3	検出限界値	2.3E-01 Bq/cm3		
使用済燃料プール水温度		(FPCポンプ入口温度)	29.5 °C	(TE-19-72)	31.6 °C	(TI012-1)	30.4 °C	(XX-TE-015)	15.25 °C
FPCスキマサージタンク水位			3.39 m	(LT-19-10)	3.42 m		3.97 m	(LT-19-79)	33.43 ×100 mm
異常の有無		無		無		無		無	

<sup>※1</sup> 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

<sup>※2</sup> 窒素封入停止中