

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年12月27日（木）

2 確認箇所

T.P. 33.5m盤

3 確認項目

非常用窒素ガス分離装置の現状確認

4 確認結果の概要

平成23年に設置された非常用窒素ガス分離装置及びその周辺設備の現状について確認した。

- ・非常用窒素ガス分離装置はカバー掛けされた建物の中に設置されていた。（写真1）
- ・非常用窒素ガス分離装置周辺には外部電源喪失時にも運転できるようにディーゼル発電機が2台設置されていた。（写真2）
- ・目視した限りではディーゼル発電機、非常用窒素ガス分離装置には特に異常は確認されなかった。



（写真1）



（写真2）

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。