

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年9月27日（金）

2 確認箇所

1 / 2号機共用排気筒（1 / 2号機開閉所前から確認）

3 確認項目

1 / 2号機共用排気筒解体工事の状況

4 確認結果の概要

1 / 2号機共用排気筒の2ブロック目の切断作業が9月26日に完了し、切断された2ブロック目が仮置きされたことから、その状況を確認した。

- ・ 1 / 2号機開閉所前から確認したところ、解体された2ブロック目はシートで養生された状態で、2号機原子炉建屋西側に仮置きされていた。

（写真1）



（写真1）

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。