

令和元年台風19号による 県北建設事務所 の主な応急 復旧状況等

※10月30日（水）現在

※引き続き、県民の生活の安全を確保するため、職員全力で応急復旧作業及び災害調査を実施してまいります。



上名倉飯坂伊達線

道路陥没（小川の堤防洗掘による）

令和元年10月13日（日）11：53撮影

上名倉飯坂伊達線

道路陥没（小川の堤防洗掘による）



応急工事施工状況 令和元年10月18日撮影

上名倉飯坂伊達線

道路陥没（小川の堤防洗掘による）

応急工事完了 令和元年10月29日現在

小川



堤防洗掘（飯坂町平野）

令和元年10月13日（日）12:00撮影



小川

堤防洗掘（飯坂町平野）

応急工事施工中 令和元年10月18日（金）撮影

小川



堤防洗掘（飯坂町平野）

応急工事施工状況 令和元年10月18日（金）



至伊達市

国道349号

道路土砂流出（川俣町小島）
片側通行確保のための作業実施

令和元年10月13日（日）9：00撮影

至伊達市

国道349号

道路陥没（川俣町小島）
片側通行確保のための作業実施

令和元年10月13日（日）14：14撮影

至浪江町

国道114号

路肩崩落（高根川増水による 川俣町小綱木）

令和元年10月13日（日）16：14撮影



国道114号

至浪江町



路肩崩落（高根川増水による 川俣町小綱木）

応急工事完了 令和元年10月29日現在



福島保原線

道路法面崩落による応急作業完了（福島市鎌田月ノ輪山）

令和元年10月15日（火）11:36撮影



12日夜片側通行処理



13日8時頃作業開始



13日10時片側通行確保



13日13時全通行確保

国道115号

国道115号



法面崩落土砂撤去作業により道路通行確保
13日10時頃（福島市土湯峠）

令和元年10月13日（月）撮影

→国道115号→

水原福島線

道路冠水状況（福島市郷野目）

令和元年10月13日（日）4：23撮影



国道115号

通行止解除のための道路清掃作業（福島市郷野目）

令和元年10月13日（日）7：56撮影



国道115号

通行止解除のための道路清掃作業（福島市郷野目）

令和元年10月13日（日）14：43撮影



国道115号

通行止解除のための道路清掃作業（福島市郷野目）

令和元年10月13日（日）16：33撮影



国道115号

通行止解除のための道路清掃作業（福島市郷野目）

令和元年10月13日（日）17：29撮影



国道115号

通行止解除のための道路清掃作業（福島市郷野目）

令和元年10月13日（日）20：38撮影



国道115号

通行止解除のための道路清掃作業（福島市郷野目）

令和元年10月13日（日）20：38撮影

A nighttime photograph of a street on National Route 115 in Niinuma, Fukushima City. The street is illuminated by streetlights and the headlights of a vehicle in the distance. The road surface is dark, and there are trees and buildings on either side. The scene is captured from a low angle, looking down the road.

国道115号

通行止解除のための道路清掃作業完了（福島市郷野目）

令和元年10月13日（日）20：55撮影