



須賀川土木事務所管内 災害復旧進捗状況

令和3年6月末現在
須賀川土木

令和元年10月12日～13日にかけて発生した台風19号による豪雨により、須賀川土木事務所が管理する道路・河川では道路の路肩崩落や河川の護岸流出など計26ヶ所で災害が発生しました。

被災ヶ所を早期に復旧し安全・安心を確保すべく、令和3年3月までに災害復旧工事を49箇所のうち49箇所発注し復旧工事を進めており、6月末までに37ヶ所が竣工しました。



査定274・273 須賀川矢吹線外（成田・土内工区）

R2.7月末現在

施工前

○須賀川矢吹線



須賀川方面から矢吹方面を望む



(株) 横山建設

完 成




須賀川方面から矢吹方面を望む

○須賀川二本松自転車道線



須賀川方面から二本松方面を望む



須賀川方面から二本松方面を望む

査定725 滑川筋（館ヶ岡工区）

R3.3月末現在


施工前



令和3年
3月
竣工

完 成

(株) 横山建設



査定739 鈴川筋（河原2号工区）

R2.12月末現在

施工前

左 岸



上流から下流を望む



完 成

松本建設工業（株）



下流から上流を望む

査定743 釈迦堂川筋（御前森工区）

R3.1月末現在

施工前

左岸 1工区



下流から上流を望む

左岸 2工区



上流から下流を望む

左岸 3工区



上流から下流を望む



令和3年
1月
竣工

完 成
(株) 八木沼組



下流から上流を望む



上流から下流を望む



上流から下流を望む

査定285 阿武隈川（滝山工区）

R3.3月末現在

施工前



左岸から右岸を望む



右岸から左岸を望む



完 成

(株) 横山建設



左岸から右岸を望む



右岸から左岸を望む

査定286・747 阿武隈川（原作田・滝山2号工区）

R3.6月末現在

施工前

○滝山2号工区

右岸



左岸から右岸を望む

令和3年
2月
一部竣工

状況
(株)橋本組



左岸から右岸を望む

○原作田工区

右岸



左岸から右岸を望む



左岸から右岸を望む



査定735 中野須賀川線(高清水工区)

R3.6月末現在

施工前



中野方面から須賀川方面を望む



中野方面から須賀川方面を望む



完 成
(株) 渡辺建設



中野方面から須賀川方面を望む



中野方面から須賀川方面を望む

査定744・745 釧迦堂川(松田南・上川崎工区)

R3.6月末現在

施工前

○松田南工区



○松田南工区



○上川崎工区



状況



(株) 八木沼組

令和3年
3月
一部竣工



施工前



完 成

松本建設工業（株）



阿武隈川

