



須賀川土木事務所管内 災害復旧進捗状況

令和 3年11月末現在
須賀川土木

令和3年2月13日に発生した福島沖地震により、須賀川土木事務所が管理する道路・橋梁では道路の崩落や橋梁の損傷など計2ヶ所で災害が発生しました。

被災ヶ所を早期に復旧し安全・安心を確保すべく、令和3年10月に災害復旧工事を2箇所のうち2箇所発注し復旧工事に着手しました。

災害復旧工事進捗状況



震災直後

(代表)



至 田島方面から至 水戸方面を望む



施工前

(代表)



至 田島方面から至 水戸方面を望む

震災直後

(代表)



左車線（南）から右車線（北）を望む

施工前

(代表)



至 鏡田方面から至 成田方面を望む