


広瀬川 河川災害復旧関連事業

令和6年5月に完了しました

福島県 県北建設事務所



本事業は、改良復旧区間(河川を広げる区間)と 原型復旧区間(元通りにする区間)の工事を実施しました。


改良復旧区間: 令和元年10月の台風19号豪雨時の流量でも溢れないよう、川幅を広げる等の改修を行い、**全区間で工事が完成しました。**
原型復旧区間: 現在の護岸ブロック等を極力利用しながら 復旧工事を行い **全区間で工事が完成しました。**



出典：地理院地図に位置などを追加して掲載

改良復旧区間について

- ①川幅の狭い区間を広げました。
- ②河川沿いに維持管理のための1mまたは3m幅の通路を設けました。



令和元年災害に対する河川改修は**完了いたしました！**
工事のご理解とご協力ありがとうございました。

R 3.6.7 現在

①東町



工事完了後 (R 4.5.31 現在撮影)

①東町



R 3.6.7 現在

②壁屋



工事完了後 (R 5.5.3 1 現在撮影)

②壁屋



R 3.6.7 現在

③馬場



工事完了後 (R 5.5.3 1 現在撮影)

③馬場



R 3.6.7 現在

④町畑



工事完了後 (R 5.5.3 1 現在撮影)

④町畑



R 4.5.3 1現在

⑥岩阿久



工事完了後 (R 7.3.1 4 現在撮影)

⑥岩阿久



R 4.6.7 現在

⑧岩井沢山



工事完了後 (R 5.5.3 1 現在撮影)

⑧岩井沢山



R 4.6.7 現在

⑨新開前



工事完了後 (R 5.1 2.9 現在撮影)

⑨新開前

